

**Lielo kapu Vērmaņu dzimtas pieminekļu  
restaurācijas – konservācijas darbu I posma fotofiksāžas**

**Demontētās detaļas**



Pieminekli vainagojošas urnas virskats. Zudušā čiekura vietas pieslēgums.  
Foto E.Purviņš, 08.09.2022.



Urnas sānuskats ar zdušā perimetrālā dekora elementu.

Foto E.Purviņš, 08.09.2022.

Pieminekļa oriģinālelements kubs ar uzrakstiem.



Epitāfija.

Foto E.Purviņš, 08.09.2022.



Daļēji zudusī epitāfija.

Foto E.Purviņš, 08.09.2022.



Kuba plakne ar gravējumu Annas Ģertrūdes Vērmanes dzīves datiem (daļēji zudusi).  
Foto E.Purviņš, 08.09.2022.



Kuba plakne ar gravējumu Kristianam Heinriham Vērmaņa dzīves datiem.  
Foto E.Purviņš, 08.09.2022.

Konservētie pieminekļi (pēc I darbu posma)



Kristiana Heinriha un Annas Ģertrūdes Vērmanes piemineklis.  
Foto G.Vainovska, 18.10.2022.



Heinriha Vērmaņa piemineklis.  
Foto G.Vainovska, 18.10.2022.

Attīrīta pieminekļu teritorija ar atsegtiem nozāģējuma pamatiem



Foto 2022. gada septembris